

# AS 4020.2

BETRIEBSANLEITUNG


OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING



## ABB. A



- U Unterlegteile
- 1 Gehäuseunterteil
- 2 Melder oder Magnet
- 3 Gehäuseoberteil

22-11-2022

## ABB. B

**RICHTIGE MONTAGE**  
Parallele Anordnung  
Max. Abstand 6mm

